

Pressemitteilung

10. September 2020

Vollsperrung in der Hauptstraße

In der Hauptstraße im Bereich der Hausnummer 57 musste eine Vollsperrung eingerichtet werden. Grund dafür ist ein Rohrbruch, durch den es zu einer Fahrbahnunterspülung im gesamten Fahrbahnbereich gekommen ist. Die Hauptstraße wird daher als Sackgasse ausgewiesen. Zusätzlich wird die Einbahnregelung in der Herrnacker Straße gedreht, sodass die Herrnacker Straße nur noch von der Hauptstraße in Fahrtrichtung Raabstraße befahrbar ist. Es wird eine Umleitung über die Friedensstraße, die Bachstraße und die Hauptstraße ausgewiesen.